

# 西和县妇幼保健院建设项目竣工环境保护验收意见

2023 年 4 月 4 日，西和县妇幼保健院在西和县组织召开“西和县妇幼保健院建设项目”竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位—西和县妇幼保健院，陇南市生态环境局西和分局及特邀的 3 位专家，共 5 人组成验收组。

会前与会人员对该工程整体情况进行了实地踏勘，检查了工程建设落实和运营情况；会议听取了建设单位对工程建设基本情况、工程竣工环境保护验收监测单位对该项目做的竣工环境保护验收监测情况的介绍，验收组对照“环保部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）的公告”、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范以及项目环评文件和环评审批意见等要求，通过认真质询、评议，形成验收意见如下：

## 一、建设项目基本情况

### （1）建设地点及规模

西和县妇幼保健院建设地点位于西和县西峪镇叶大村 1 号，院址中心地理坐标为东经 105 度 18 分 0.441 秒，北纬 34 度 2 分 3.305 秒。主要建设内容有：装修综合楼 1 座，配套建设污水处理站、医疗废物暂存间等附属工程，项目共设置床位 59 张。项目设计总投资 630.00 万元，环保投资 80.00 万元，占总投资的 12.7%，实际总投资 630.00 万元，环保投资 75.00 万元，占总投资的 11.9%

### （2）建设过程及环保审批情况

西和县妇幼保健院于 2022 年 5 月委托陇南宸华环境工程咨询有限公司编制了《西和县妇幼保健院建设项目环境影响报告表》。2022 年 10 月 12 日陇南市生态环境局西和分局以西环评表发[2022]06 号文对该项目进行了审批，同意项目建设。

### （3）验收范围

本次验收范围为：陇南宸华环境工程咨询有限公司编制的《西和县妇幼保健院建设项目环境影响报告表》中提出的新建环保设施建设、调试、管理及其效果和污染物排放。故本次验收为整体性验收。

## 二、工程变更情况

根据现场调查，项目在实际建设过程中，无重大变更情况。

## 三、环境保护设施建设情况

### 1、废气

根据现场检查情况，本项目恶臭气体无组织排放，污水处理站各处理池加盖，投放除臭剂；汽车尾气自然扩散；柴油发电机废气经自带消烟除尘装置处理后排放。

### 2、废水

根据现场检查情况，本项目废水全部为医疗废水，废水经化粪池预处理后排入污水处理站，处理工艺为（“AO+次氯酸钠消毒”工艺），达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后通过市政污水管网排入西和县污水处理厂。

### 3、噪声

根据现场检查情况。项目运营期主要产噪设备主要有风机、污水处理站泵、车辆噪声等噪声，噪声污染治理措施噪声污染治理措施主要有以下几方面：

①选择低噪声设备；

②合理布局，对噪声源采取消声、避震等措施；

③加强管理，通过实施标准化作业、加强设备维护、正确使用机械等措施，使机械在较好状态运行，避免不正常设备运转。

### 4、固体废物

项目运行期产生的固体废物包括生活垃圾、一般性固体废物及危险废物。

#### （1）生活垃圾

生活垃圾由各楼层布置生活垃圾桶收集，由环卫部门送生活垃圾填埋场处置。

#### （2）一般性固体废物

项目一般性固体废物主要为医药及器具包装材料。各科室垃圾桶收集后定期清运至垃圾收集站，由环卫部门送生活垃圾填埋场处置。

#### （3）危险废物

项目产生的危险废物包括医疗废物、化粪池和污水处理站污泥。医疗废物收集后分类暂储于医疗废物收集间，委托成县白露医疗废物环保处理有限公司收集、处置；污泥

池消毒后定期由成县白露医疗废物环保处理有限公司用污泥车抽走处理。

#### **四、施工期环境保护措施落实情况**

《环境影响报告表》所提环境保护措施基本落实，施工期没有投诉发生，未发现遗留环境问题。

试运行期项目废气、废水、噪声和固废均按《环境影响报告表》要求得到落实执行。

#### **五、环境保护设施调试效果**

甘肃华鼎环保科技有限公司于2022年6月7日-2022年6月9日对西和县妇幼保健院建设项目存在污染源进行了验收检测；检测期间项目生产设备及环保设备均正常稳定运转，符合国家对工程竣工验收检测的要求，各项检测指标均达到排放标准限值。

#### **六、建设项目对环境的影响**

经调查，项目主要污染治理设施均按照环评要求建成投运，主要污染物符合相关排放标准要求，未对外环境造成明显不利环境影响。

#### **七、环境管理及监控落实情况**

该项目履行了环境保护法律法规及各项规章制度，满足“三同时”制度规范，依据环境影响报告表进行建设，落实了环评中提出的各项环保治理设施，环保资金投入到位；固体废物收集存贮按照相关规定执行，建立了移交台账。

#### **八、验收结论**

根据竣工环保验收检测结果及环境管理检查，西和县妇幼保健院建设项目达到了工程建设“三同时”要求，落实了环评报告中的各项环保治理措，无组织废气、噪声、废水均能达标排放，固体废物有明确合理的去向。总体上，本项目达到了建设项目竣工环境保护验收的要求。根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

#### **九、要求和建议**

1、环境保护验收监测报告需要修改、完善以下内容：

- (1) 完善补充验收依据，核实环保措施及投资落实情况调查。
- (2) 补充相应的图件及附件。

## 2、建议及要求：

(1) 做好各类环保设施的维护管理，安排专人管理，确保各类环保设施正常运行和各类污染物的稳定达标排放。

## 十、验收人员信息

验收工作组组长：王保妹

验收工作组其他成员：郭香萍 赵燕 赵磊