

顺德区南顺联安围水体综合整治工程（2021-2023）-水污染防治工程-陈村镇污水处理厂扩容工程（三期工程）建设项目竣工环保验收其它需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设项目需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设单位将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，设计单位为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了环境保护污染治理措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

建设单位将项目配套建设的环境保护设施纳入了施工合同，施工单位为中国水利水电第七工程局有限公司，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

项目于2022年10月18日开始建设，2024年1月1日竣工，2024年3月调试运行。项目委托佛山市瑞辉检测技术有限公司于2024年3月12日-3月13日进行验收监测，于2024年3月27日出具检测报告，各污染物达标排放。项目竣工环境保护验收监测报告表完成时间为2024年3月27日，2024年3月28日建设单位根据竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见，验收结论为：“项目不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条规定建设项目环境保护设施存在的九种情形，根据项目验收监测和现场调查结果，项目建设过程中基本落实了环评报告及其批复提出的各项环保措施，执行了环境保护‘三同时’制度，验收监测期间各种设备正常运行且满足验收条件，各污染物验收监测结果达标，总量控制指标符合要求。综上所述，验收组认为本项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，可通过竣工环境保护验收。”

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目中设计、施工和验收期间均未收到公众反馈意见和投诉。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

项目安排专门的环境保护管理人员，项目执行了环境影响评价及“三同时”制度，环评批复要求得到落实，符合相关法律法规的要求。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁要求。

2.3 其他措施落实情况

本项目不需要进行林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等措施。

3 整改工作情况

本项目无需进行整改工作。

广东顺控水务投资建设有限公司

2024年3月28日

