



# 检测报告

报告编号: JXGY240801P

项目名称: 宜春钽铌矿有限公司

2023-2024 年度自行监测 (20)

地 址: 宜春市

委托单位: 宜春钽铌矿有限公司

检测类别: 委托检测

江西国益环境检测有限公司



## 报告说明

报告编号: JXGY240801P

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检测报告专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由委托方提供, 仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

江西国益环境检测有限公司

联系地址: 江西省宜春市袁州区宜阳大道 36 号 2 楼

邮政编码: 336000

检测委托受理电话: 0795-3998390、15297950816

编 制: 高丽萍  
审 核: 张鹭

签 发: 张鹭  
签 发 日 期: 2024.9.30

一、检测概况

样品来源	现场采样		
采样环境条件	天气状况：晴		
采样日期	2024 年 8 月 6 日		
检测日期	2024 年 8 月 6 日-8 月 13 日		
备注	参考限值标准由委托方提供		
检测内容			
样品类型	检测点位	检测项目	检测频次
废水	宜春钽铌矿有限公司废水总排口	pH 值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、氨氮、铅、镉、硫化物、氟化物、铊	检测 1 天，每天 3 次
	宜春钽铌矿有限公司雨水排口、生产循环水（3 个）、冲洗平台循环水（3 个）	铊、氟化物	

二、检测分析及仪器

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法(HJ 1147-2020)	/	pH/ORP/电导率/溶解氧测定仪 SX751/GY-089
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法（HJ/T 399—2007）	4 mg/L	COD 氨氮双参数测定仪 /GY-101
	生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD <sub>5</sub> ）的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009)	0.5 mg/L	SPX-250B 型生化培养箱 /GY-052
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 (GB11901-89)	4 mg/L	BSA224S 万分之一天平 /GY-011
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009）	0.025 mg/L	P4 紫外可见分光光度计 /GY-068
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89)	0.01 mg/L	UV-1200 紫外分光光度计/GY-006

	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012）	0.05 mg/L	UV-1200 紫外分光光度计/GY-006
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（HJ1226-2021）	0.01 mg/L	UV-1200 紫外分光光度计/GY-006
	铅	水质 铜、铅、镉的测定（3.4.7.4）石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2002 年	0.001 mg/L	PE 原子吸收光谱仪 /PinAAcle 900T/GY-001
	镉		0.0001 mg/L	
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法（GB 7484-87）	0.05 mg/L	MP519 氟离子浓度计 /GY-086
	*铊	《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（HJ748-2015）	0.83μg/L	PinAAcle 900T 原子吸收分光光度计 LSJC-001

备注：“\*”项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号 211412341572），报告编号为：LSJC2024080702 号



三、检测内容及结果

样品信息						
采样点名称	采样日期	样品编号			感官描述	
废水总排口	2024.8.6	WW101-240801P			无色、清澈、无味、无浮油	
		WW102-240801P			无色、清澈、无味、无浮油	
		WW103-240801P			无色、清澈、无味、无浮油	
检测结果						
检测项目	结果					
	废水总排口				单位	参考标准限值
	WW101-240801P	WW102-240801P	WW103-240801P	平均值		
pH值	7.5	7.5	7.5	/	无量纲	6-9
化学需氧量	27	24	29	27	mg/L	100
生化需氧量	7.1	6.5	8.0	7.2	mg/L	20
悬浮物	16	22	18	19	mg/L	70
氨氮	0.173	0.151	0.188	0.171	mg/L	15
总磷	0.02	0.03	0.03	0.03	mg/L	/
总氮	1.28	1.21	1.08	1.19	mg/L	/
铅	ND	ND	ND	ND	mg/L	/
镉	ND	ND	ND	ND	mg/L	/
氟化物	1.20	1.24	1.23	1.22	mg/L	10
硫化物	ND	ND	ND	ND	mg/L	1.0
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L	/
备注：1. “ND”表示检测结果低于方法检出限； 2.参考限值标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准； 3. “*”项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024080702号。						

样品信息					
采样点名称	采样日期	样品编号		感官描述	
坪石选矿厂冲洗平台	2024.8.6	WW201-240801P		无色、微浊、无味、无浮油	
		WW202-240801P		无色、微浊、无味、无浮油	
		WW203-240801P		无色、微浊、无味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	坪石选矿厂冲洗平台				单位
	WW201-240801P	WW202-240801P	WW203-240801P	平均值	
氟化物	1.54	1.56	1.52	1.54	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限； 2. “*” 项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024080702号。					

样品信息					
采样点名称	采样日期	样品编号		感官描述	
坪石选矿45米回水	2024.8.6	WW301-240801P		乳白色、浑浊、有异味、无浮油	
		WW302-240801P		乳白色、浑浊、有异味、无浮油	
		WW303-240801P		乳白色、浑浊、有异味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	坪石选矿45米回水				单位
	WW301-240801P	WW302-240801P	WW303-240801P	平均值	
氟化物	0.77	0.74	0.71	0.74	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	µg/L
备注：1. “ND”表示检测结果低于方法检出限； 2. “*”项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024080702号。					

样品信息					
采样点名称	采样日期	样品编号		感官描述	
1#尾矿库冲洗平台	2024.8.6	WW401-240801P		无色、清澈、无味、无浮油	
		WW402-240801P		无色、清澈、无味、无浮油	
		WW403-240801P		无色、清澈、无味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	1#尾矿库冲洗平台				单位
	WW401-240801P	WW402-240801P	WW403-240801P	平均值	
氟化物	0.29	0.30	0.26	0.28	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限； 2. “*” 项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024080702号。					

样品信息					
采样点名称	采样日期	样品编号		感官描述	
雨水总排口	2024.8.6	WW501-240801P		无色、清澈、无味、无浮油	
		WW502-240801P		无色、清澈、无味、无浮油	
		WW503-240801P		无色、清澈、无味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	雨水总排口				单位
	WW501-240801P	WW502-240801P	WW503-240801P	平均值	
氟化物	0.92	0.93	0.94	0.93	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限； 2. “*” 项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024080702号。					



样品信息					
采样点名称	采样日期	样品编号		感官描述	
坝外回水	2024.8.6	WW601-240801P		乳白色、微浊、无味、无浮油	
		WW602-240801P		乳白色、微浊、无味、无浮油	
		WW603-240801P		乳白色、微浊、无味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	坝外回水				单位
	WW601-240801P	WW602-240801P	WW603-240801P	平均值	
氟化物	0.44	0.40	0.41	0.42	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	µg/L
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限					
2. “*” 项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024080702号					


样品信息					
采样点名称	采样日期	样品编号		感官描述	
钟家市冲洗平台	2024.8.6	WW701-240801P		无色、清澈、无味、无浮油	
		WW702-240801P		无色、清澈、无味、无浮油	
		WW703-240801P		无色、清澈、无味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	钟家市冲洗平台				单位
	WW701-240801P	WW702-240801P	WW703-240801P	平均值	
氟化物	0.70	0.70	0.74	0.71	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限					
2. “*” 项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024080702号					



样品信息					
采样点名称	采样日期	样品编号		感官描述	
53米浓密池回水	2024.8.6	WW801-240801P		黄色、浑浊、有异味、无浮油	
		WW802-240801P		黄色、浑浊、有异味、无浮油	
		WW803-240801P		黄色、浑浊、有异味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	53米浓密池回水				单位
	WW801-240801P	WW802-240801P	WW803-240801P	平均值	
氟化物	0.52	0.53	0.56	0.54	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限					
2. “*” 项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024080702号					

以下无正文

附：采样点位示意图





<div><div><div>施工记录</div><div>经纬度: 114.5045785 度: 27.6692052 地址: 宜春市袁州区林花段号在何家坪附近 工程名称: 8月 414 时间: 2024-08-06 11:28:42</div><div>工程相机</div></div></div> <div>坪石选矿厂冲洗平台</div>	<div><div><div>施工记录</div><div>经纬度: 114.5052343 度: 27.6745100 地址: 宜春市袁州区林花段号在花桥庙附近 工程名称: 8月 414 时间: 2024-08-06 12:16:01</div><div>工程相机</div></div><div>坪石选矿厂45米回水</div></div>
<div><div><div>施工记录</div><div>经纬度: 114.5013535 度: 27.662107 地址: 宜春市袁州区林花段号在花桥庙附近 工程名称: 8月 414 时间: 2024-08-06 10:55:05</div><div>工程相机</div></div><div>1#尾矿库冲洗平台</div></div>	<div><div><div>施工记录</div><div>经纬度: 114.5048935 度: 27.6798067 地址: 宜春市袁州区林花段号在花桥庙附近 工程名称: 8月 414 时间: 2024-08-06 10:37:51</div><div>工程相机</div></div><div>坝外回水</div></div>
<div><div><div>施工记录</div><div>经纬度: 114.5144812 度: 27.6633124 地址: 宜春市袁州区在钟家市附近 工程名称: 8月 414 时间: 2024-08-06 11:16:41</div><div>工程相机</div></div><div>钟家市冲洗平台</div></div>	<div><div><div>施工记录</div><div>经纬度: 114.5149121 度: 27.6628125 地址: 宜春市袁州区在钟家市附近 工程名称: 8月 414 时间: 2024-08-06 11:08:10</div><div>工程相机</div></div><div>53米浓密池回水</div></div>