


盐城市金佳旺机械有限公司竣工环境验收监测报告表



图例

● 项目所在地

附图1 项目地理位置图

盐城市金佳旺机械有限公司竣工环境验收监测报告表












图 例

-  厂周500m范围
-  崔家仓
-  1 盐城五洲耐磨材料有限公司
-  2 祥阳橡胶制品有限公司
-  3 建湖福华高中压阀门厂
-  4 建湖华星液压元件有限公司

附图1 项目地理位置图

盐城市金佳旺机械有限公司竣工环 境验收监测报告表




附图3 项目平面布置图



废气、排放口标示标牌



排气筒




污水排放口标示标牌



危废仓库及标示标牌



废气处理设施



雨水排放口及标示标牌

附图四 处理设施及标示标牌照片