



173112050012

检 测 报 告

乌美环检字 YS2021-012

委托单位: 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐分公司

检测项目: 北方钢铁物流园撬装加油站建设项目竣工环境保护验收

检测类别: 验收监测

报告日期: 2021 年 10 月 9 日

乌鲁木齐美好家园环保监测有限公司



声 明

- 1.报告未加盖公司业务章和骑缝章无效。
- 2.报告未加盖“CMA”章无效。
- 3.报告无质量审核、报告签发人签字无效。
- 4.报告涂改无效。
- 5.复制报告未重新加盖本公司业务章和骑缝章无效。
- 6.委托单位对检测报告有疑问, 请收到报告十五日内向本公司提出, 否则检测报告自签发之日起生效。
- 7.对委托单位自行采集的样品, 其分析结果仅对来样负责, 无法复现的样品, 不受理申诉。
- 8.本检测报告仅代表检测时现场条件下的检测结果。

检测机构: 乌鲁木齐美好家园环保监测有限公司

地 址: 乌鲁木齐市新市区(高新区)二工乡
三工村一队云和二巷4号

邮 编: 830000

电 话: 0991-6661181

乌鲁木齐美好家园环保监测有限公司

检测结果报告单

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|------|
| 委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐分公司 | | | | |
| 项目地址 | 乌鲁木齐市头屯河区工业园新疆北方钢铁国际物流园钢艺路与铁金路交汇处 | | | | |
| 联系方式 | 宋: 15719981283 | | | | |
| 项目名称 | 北防钢铁物流园撬装加油站建设项目竣工环境保护验收 | | | | |
| 样品类型 | 噪声、无组织废气 | | | 检测类别 | 验收监测 |
| 检测项目及依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | | | | | |
| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 检出限 | 检测人员 |
| 1 | 环境空气和废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m ³ | 杜思雨 |
| 2 | 噪声 | 厂界 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | / | 马军 |
| 此处空白 | | | | | |


2
大
钢
厂

乌鲁木齐美好家园环保监测有限公司

检测结果报告单

| 检测项目 | 工业企业厂界噪声 | 测量日期 | 2021 年 10 月 4 日 | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 测量时段 | <input checked="" type="checkbox"/> 昼间 <input checked="" type="checkbox"/> 夜间 | 气象条件 | <input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 阴 | | |
| 风力: | 2.6m/s | 气象设备型号: FB-8 | 编号: JC2018112320 | | |
| 测点 编号 | 测点位置 | 主要 声源 | 测量 时间 | 测量值 dB (A) | 工况: 检测期间项目正常运行, 符合监测条件。 |
| | | | | Leq | |
| 1-1#-1 | 项目北侧厂界外 1 米 | 机械 | 昼间 | 57.7 | |
| | | | 夜间 | 52.3 | |
| 1-2#-1 | 项目西侧厂界外 1 米 | 机械 | 昼间 | 57.1 | |
| | | | 夜间 | 52.6 | |
| 1-3#-1 | 项目南侧厂界外 1 米 | 机械 | 昼间 | 57.4 | |
| | | | 夜间 | 51.9 | |
| 1-4#-1 | 项目东侧厂界外 1 米 | 机械 | 昼间 | 57.4 | |
| | | | 夜间 | 52.1 | |

监测点位示意图




乌鲁木齐美好家园环保监测有限公司

检测结果报告单

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| 检测项目 | 工业企业厂界噪声 | 测量日期 | 2021 年 10 月 5 日 | | | |
| 测量时段 | <input checked="" type="checkbox"/> 昼间 <input checked="" type="checkbox"/> 夜间 | 气象条件 | <input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 阴 | | | |
| 风力: | 2.5m/s | 气象设备型号: FB-8 | | 编号: JC2018112320 | | |
| 测点 编号 | 测点位置 | 主要 声源 | 测量 时间 | 测量值 dB (A) | | 工况: 检测期间项目 正常运行, 符合监测条 件。 |
| | | | | Leq | | |
| 2-1#-1 | 项目北侧厂界外 1 米 | 机械 | 昼间 | 55.2 | | |
| | | | 夜间 | 51.8 | | |
| 2-2#-1 | 项目西侧厂界外 1 米 | 机械 | 昼间 | 55.9 | | |
| | | | 夜间 | 51.6 | | |
| 2-3#-1 | 项目南侧厂界外 1 米 | 机械 | 昼间 | 56.0 | | |
| | | | 夜间 | 52.0 | | |
| 2-4#-1 | 项目东侧厂界外 1 米 | 机械 | 昼间 | 55.6 | | |
| | | | 夜间 | 52.0 | | |

监测点位示意图



乌鲁木齐美好家园环保监测有限公司

检测结果报告单

| | | | | | |
|---------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|---|
| 样品类型 | 无组织废气 | | 采样日期 | 2021 年 10 月 4 日 | |
| 样品来源 | 现场室采样 | | 检测日期 | 2021 年 10 月 5 日 | |
| 检测结果 | | | | | |
| 检测项目 | | | 非甲烷总烃 | / | / |
| 单位 | | | mg/m ³ | / | / |
| 样品编号 | 采样点位 | 采样日期 | / | / | / |
| 1-1 [#] -1 | 项目区北侧厂界外 | 10 月 4 日 | 0.58 | / | / |
| 1-1 [#] -2 | | | 0.58 | / | / |
| 1-1 [#] -3 | | | 0.60 | / | / |
| 1-1 [#] -4 | | | 0.51 | / | / |
| 1-2 [#] -1 | 项目区西侧厂界外 | | 0.59 | / | / |
| 1-2 [#] -2 | | | 0.49 | / | / |
| 1-2 [#] -3 | | | 0.48 | / | / |
| 1-2 [#] -4 | | | 0.60 | / | / |
| 1-3 [#] -1 | 项目区南侧厂界外 | | 0.60 | / | / |
| 1-3 [#] -2 | | | 0.54 | / | / |
| 1-3 [#] -3 | | | 0.59 | / | / |
| 1-3 [#] -4 | | | 0.67 | / | / |
| 1-4 [#] -1 | 项目区东侧厂界外 | | 0.59 | / | / |
| 1-4 [#] -2 | | | 0.58 | / | / |
| 1-4 [#] -3 | | | 0.54 | / | / |
| 1-4 [#] -4 | | | 0.57 | / | / |

乌鲁木齐美好家园环保监测有限公司


检测结果报告单

| | | | |
|------|-------|------|-----------------|
| 样品类型 | 无组织废气 | 采样日期 | 2021 年 10 月 4 日 |
| 样品来源 | 现场室采样 | 检测日期 | 2021 年 10 月 5 日 |

检测结果

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------|-------------------|---|---|
| 检测项目 | | | 非甲烷总烃 | / | / |
| 单位 | | | mg/m ³ | / | / |
| 样品编号 | 采样点位 | 采样日期 | / | / | / |
| 1-5 [#] -1 | 加油机下风向 1m 处 | 10 月 4 日 | 0.56 | / | / |
| 1-5 [#] -2 | | | 0.54 | / | / |
| 1-5 [#] -3 | | | 0.56 | / | / |
| 1-5 [#] -4 | | | 0.59 | / | / |

测点示意图



此处空白

乌鲁木齐美好家园环保监测有限公司

检测结果报告单

| | | | | | |
|---------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|---|
| 样品类型 | 无组织废气 | | 采样日期 | 2021 年 10 月 5 日 | |
| 样品来源 | 现场室采样 | | 检测日期 | 2021 年 10 月 5 日 | |
| 检测结果 | | | | | |
| 检测项目 | | | 非甲烷总烃 | / | / |
| 单位 | | | mg/m ³ | / | / |
| 样品编号 | 采样点位 | 采样日期 | / | / | / |
| 2-1 [#] -1 | 项目区北侧厂界外 | 10 月 5 日 | 0.56 | / | / |
| 2-1 [#] -2 | | | 0.58 | / | / |
| 2-1 [#] -3 | | | 0.59 | / | / |
| 2-1 [#] -4 | | | 0.57 | / | / |
| 2-2 [#] -1 | 项目区西侧厂界外 | | 0.53 | / | / |
| 2-2 [#] -2 | | | 0.57 | / | / |
| 2-2 [#] -3 | | | 0.57 | / | / |
| 2-2 [#] -4 | | | 0.61 | / | / |
| 2-3 [#] -1 | 项目区南侧厂界外 | | 0.56 | / | / |
| 2-3 [#] -2 | | | 0.55 | / | / |
| 2-3 [#] -3 | | | 0.51 | / | / |
| 2-3 [#] -4 | | | 0.50 | / | / |
| 2-4 [#] -1 | 项目区东侧厂界外 | | 0.50 | / | / |
| 2-4 [#] -2 | | | 0.50 | / | / |
| 2-4 [#] -3 | | | 0.53 | / | / |
| 2-4 [#] -4 | | | 0.52 | / | / |

乌鲁木齐美好家园环保监测有限公司


检测结果报告单

| | | | |
|------|-------|------|-----------------|
| 样品类型 | 无组织废气 | 采样日期 | 2021 年 10 月 5 日 |
| 样品来源 | 现场室采样 | 检测日期 | 2021 年 10 月 5 日 |

检测结果

| | | | | | |
|--------|-------------|----------|-------------------|---|---|
| 检测项目 | | | 非甲烷总烃 | / | / |
| 单位 | | | mg/m ³ | / | / |
| 样品编号 | 采样点位 | 采样日期 | / | / | / |
| 2-5#-1 | 加油机下风向 1m 处 | 10 月 5 日 | 0.52 | / | / |
| 2-5#-2 | | | 0.52 | / | / |
| 2-5#-3 | | | 0.56 | / | / |
| 2-5#-4 | | | 0.50 | / | / |

测点示意图



编制人: 邢心

审核人: 韩婧婧

签发: 谭森霖 (盖章)

签发日期 2021 年 10 月 9 日

检测报告结束