



171812051218

湖南天合源环保科技有限公司

检测报告

报告编号： L202110053

项目名称： 浏阳市化工厂地下水、废水及土壤检测


委托单位： 浏阳市化工厂

检测类别： 委托检测

报告日期： 2021年11月17日



声 明

- 1、本公司保证检测结果的公正性、独立性、准确性和科学性，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、采样及分析规程严格按照国家、行业、地方标准和本公司的程序文件及作业指导书执行。
- 3、报告无本公司业务专用章、骑缝章及章无效。
- 4、报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者签字无效。
- 5、委托方如对本报告有疑问，请向公司查询，来函来电请注明报告编号。
如有异议，须于收到本报告之日起七日内向本公司提出。
- 6、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 7、本检测报告仅代表检测时委托方提供的工况条件下的检测结果。
- 8、本检测报告及本公司名称未经本公司同意不得作为产品标签、广告、商业宣传使用。
- 9、本检测报告部分复印无效，全部复印件未重新盖章无效。

单位名称： 湖南天合源环保科技有限公司

地 址： 湖南省浏阳市关口街道水佳社区堤下组一号安置区 D72 号
湖南省长沙市韶山南路 658 号湖南省林业科学院实验中心

邮政编码： 410300

电 话： 0731-83351148 / 83338678

邮 箱： 120761308@qq.com

1. 基本信息

表 1 基本信息

| | | | |
|---------|---|------|-----------------------|
| 受检单位 | 浏阳市化工厂 | | |
| 受检单位地址 | 浏阳市古港镇 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | | |
| 检测内容及项目 | 地下水: pH 值、六价铬、钡、铅、氯化物; 废水: 六价铬、钡、铅、氯化物; 土壤: pH 值、六价铬、钡、铅。 | | |
| 采样单位 | 湖南天合源环保科技有限公司 | | |
| 采样日期 | 2021.10.29 | 检测日期 | 2021.10.29-2021.11.09 |
| 检测技术规范 | 1.《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004; 2.《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019; 3.《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004。 | | |
| 备 注 | 1、检测结果的不确定度: 无; 2、偏离标准方法的例外情况: 无; 3、非标方法使用情况: 无; 4、分包情况: 土壤: pH 值、六价铬、钡、铅项目分包给江西志科检测技术有限公司进行分析, 分包单位对分析数据负责; 5、其它: 检测结果小于标准分析方法检出限时, 用“ND”表示。 | | |

2. 检测分析方法

表 2 检测分析方法、仪器设备一览表

| 项目 | | 分析方法及来源 | 仪器设备及编号 | 最低检出限 |
|--------|------|---|--------------------------------|-----------|
| 地下水、废水 | pH 值 | 《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020 | PHS-3C YL-1 | 0.01pH 值 |
| | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467-1987 | 紫外/可见分光光谱仪 specord200plus | 0.004mg/L |
| | 钡 | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015 | ICAP 6300 Radial 电感耦合等离子光谱仪 | 0.002mg/L |
| | 铅 | | | 0.07mg/L |
| | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989 | 滴定管、锥形瓶 | 10mg/L |
| 土壤 | pH 值 | 《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018 | pH 计 PHS-3C | - |
| | 六价铬 | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸 | Agilent 240FS | 0.5mg/kg |



| | | | | |
|--|---|--|--------------|---------|
| | | 收分光光度法》HJ 1082-2019 | | |
| | 钡 | 《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018 | Agilent 710 | 20mg/kg |
| | 铅 | 《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 | Agilent 7900 | 2mg/kg |

3. 检测结果

表 3-1 地下水检测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
|--------------|------|------|-------|
| 厂界南侧 20m 处水井 | pH | 7.66 | 无量纲 |
| | 六价铬 | ND | mg/ L |
| | 钡 | 0.08 | mg/ L |
| | 铅 | ND | mg/ L |
| | 氯化物 | ND | mg/ L |

表 3-2 废水检测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
|-------|------|------|-------|
| 复分解车间 | 六价铬 | 13.6 | mg/ L |
| | 钡 | 0.97 | mg/ L |
| | 铅 | ND | mg/ L |
| | 氯化物 | 1446 | mg/ L |

表 3-3 土壤检测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
|----------|------|------|-----|
| 复分解车间西侧外 | pH | 8.05 | 无量纲 |

| | | | |
|-------------------------|-----|------|-------|
| 1mT1 (0.5m) | 六价铬 | ND | mg/kg |
| | 钡 | 277 | mg/kg |
| | 铅 | 120 | mg/kg |
| 复分解车间西侧外 1mT1 (2.0m) | pH | 7.70 | 无量纲 |
| | 六价铬 | 22.5 | mg/kg |
| | 钡 | 226 | mg/kg |
| | 铅 | 28 | mg/kg |
| 复分解车间西侧外 1mT1 (4.1m) | pH | 7.63 | 无量纲 |
| | 六价铬 | 22.0 | mg/kg |
| | 钡 | 239 | mg/kg |
| | 铅 | 27 | mg/kg |

-----报告结束-----

编制人: 何平

审核人: 张阳

签发人: 张阳 签发日期: 2021.11.17



