

张北县两面井天润 100MW 风电项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

张北县两面井天润 100MW 风电项目已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防止污染和环境保护设施各项措施。

1.2 施工简况

本项目已将各项环境保护设施纳入了施工合同。环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策。

1.3 验收过程简况

2016 年 10 月，河北星之光环境科技有限公司编制完成了《张北县两面井天润 100MW 风电项目环境影响报告表》，2016 年 11 月，张家口市环境保护局以“张环表[2016]56 号”对该项目环境影响评价报告表予以批复。依照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》以及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》等有关规定，本单位于 2021 年 12 月组织开展竣工环保自主验收前期调查整改工作。

单位自主组织专业人员进行了现场踏勘、调查，收集了工程建设、环保设施建设及运行情况资料，深入开展了工程竣工环境保护调查，并委托进行了相关监测工作。在此基础上，依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》，编制完成了《张北县两面井天润 100MW 风电项目竣工环境保护验收调查表》，并于 2022 年 3 月 11 日组织专家组进行了验收评审。

2、其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

公司已建立环保组织机构，专门负责环保相关的工作，机构内人员有明确的

岗位职责，同时将继续完善各类环保管理制度。

（2）环境风险防范措施

公司严格落实环境风险防范措施，制定了相关管理制度。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目无大气防护距离，不涉及居民搬迁，无需说明。

（3）其他

本项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设。

3、公众反馈意见及处理情况

本项目竣工调试以来无环境投诉、违法或处罚记录。

4、整改工作情况

根据验收意见，本项目竣工验收合格，各项环保措施已落实到位，无需整改。

